CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

M1:400

14076/16

14076/15

14076/3

14076/13

14076/24

14076/25

14082

14079/1

14079/2

14081

SO.01

±0,000=496,10mnm

SO.02

UT=496,00mnm

SO.03

SO.04

SO.05

SO.06

SO.07

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

Inobil

TENISOVÉ KURTY

ihrisko

FITNESS CALIFORNIA

trafo

VJAZD

VÝJAZD

VSTUP DO OBJEKTU

odstránenie oplotenia

spevnený múr v max 1,2m

asf.chodník

asf.cesta

Klačno

Dz = 35 m

15,4

2,561

9,957

5,2

6,061

28,9

2,5

3,5

4,161

4,5

29,2

15

4,506

7,139

16,4

33,6

17,2

4,028

16,33

1190600.00

405550.00

1190650.00

405600.00

EXIST. PNS

PNS

eŠj

proj. NTL PIYN d50 PN 2,1 kPa

proj. STL PP d25 PN 0,1 MPa