

**A. Materiál:**

Bod rokovania	Odborný posudok stavu strechy Zimného štadióna v Ružomberku
Dátum rokovania MsZ	05.11.2025
Predložené poslancom MsZ	29.10.2025
Predkladateľ	RNDr. Andrea Ochabová, vedúca oddelenia mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebného poriadku
Spravodajca	Jozef Horváth – koncesionár
Na základe	Uznesenie č. 170/2025
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu: správa nebola prezentovaná Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie: správa nebola prezentovaná
Stanovisko MsR zo dňa 22.10.2025	MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 5-0-0
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – Odborný posudok Príloha č. 2 – Cenový odhad na obnovu krytiny a systémových riešení na streche zimného štadióna

B. Návrh na uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:**

- I. Berie na vedomie odborný posudok na stav strechy zimného štadióna Ružomberok

C. Dôvodová správa:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku zobralo na vedomie informatívnu správu o stave zimného štadióna Ružomberok, predkladanú dňa 24.09.2025. Súčasťou dôvodovej správy bol vizuálny popis a fotodokumentácia získaná od p. Hamacka.

MsR 10.9.2025 požadovala pripraviť odborný posudok na strechu zimného štadióna a žiadala od koncesionára, aby na najbližšiu MsR predložil konkrétny návrh postupu a financovania.

Odborný posudok a cenový odhad na obnovu krytiny a systémových riešení na streche zimného štadiónu, získaný od spoločnosti, ktorá má predmet podnikania v danej oblasti, a to: „Strechy Dobrík s.r.o.“ tvoria prílohy č. 1 a č. 2 tohto dokumentu.

Zároveň menovaná spoločnosť neodporúča riešiť opravu strechy len lokálne s nasledovným odôvodnením:

„Pôvodná krytina Falcovaný plech má už svoj vek a poruchy a diery v plechu sú vo veľkom počte na hrebeni strechy, kde má strecha na hrebeni nulový spád. Neodporúčam otvárať



znovu uzatvorené falce v starej krytine na hrebeni strechy. Pri výmene plechu a doloženie nového plechu a napájanie obidvoch plechov k sebe falcovaním, tak ako je to na celej streche na pôvodný starý plech, bude vznikať efekt praskania starého plechu pri znovu zatváraní falca remeselným prevedením. Nie je možné zrealizovať opravu tak, aby pri takomto rozsiahlom množstve dier a bežných metrov hrebeňa 68,5 m na opravu, sa nepoškodil starý plech pri jeho ďalších nových naviac ohyboch. To znamená, že pri jednej vyvolanej oprave sa dostaví efekt poškodenia ďalších častí strechy a bude potrebné riešiť znova ďalšie opravy“.

D. Dopad na rozpočet:

Tento odborný posudok nemá vplyv na rozpočet mesta.