



Materiál č.

28

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o stave detských ihrísk v meste Ružomberok
Dátum rokovania MsZ	10.12.2025
Predložené poslancom MsZ	03.12.2025
Predkladateľ	Ing. Juraj Burgan – zástupca riaditeľa Komunálnych služieb Mesta Ružomberok
Spravodajca	Ing. Juraj Burgan – zástupca riaditeľa Komunálnych služieb Mesta Ružomberok
Na základe	-
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	-
Stanovisko MsR zo dňa 26.11.2025	MsR odporúča MsZ vziať na vedomie informatívnu správu o príprave optimalizácie komunálnych služieb. Hlasovanie: 5-0-0
Zoznam príloh	Odpoveď na interpelácie – Príloha 01

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o príprave optimalizácie komunálnych služieb

C. Dôvodová správa

Pod pojmom detské ihriská pre potreby tejto informatívnej správy sú myslené samostatné plochy obsahujúce minimálne 1 prvok detskej zábavy nachádzajúce sa na území mesta Ružomberok. Takýmito prvkami sa myslia predovšetkým detské preliezačky, hojdačky, pieskoviská, balančné prvky a podobne.

Správu detských ihrísk v meste Ružomberok bola máji tohto roku (2025) prebrala príspevková organizácia mesta Komunálne služby Mesta Ružomberok (ďalej len KS). Dovtedy správu zabezpečovalo Oddelenie správy a údržby majetku MsÚ prostredníctvom objednávaní služieb od spoločnosti Technické služby Ružomberok a.s.

Aktuálna správa sa nezaoberá inými plochami a prvkami, akými sú napríklad športoviská (basketbalové, futbalové, či multifunkčné ihriská a podobne), parky, telocvične alebo prvky nachádzajúce sa v areáloch škôl.

V roku 2019 bolo vykonané kompletne zmapovanie a čiastočná analýza stavu všetkých detských ihrísk v meste Ružomberok. Výsledkom bola databáza a mapa detských ihrísk v meste. Táto databáza bola pracovníkmi KS začiatkom leta roku 2025 do veľkej miery aktualizovaná.



Počet samostatných plôch detských ihrísk meste: 77 (v poriadku, bez väčších nedostatkov 17)

Počet prvkov: > 450 (preliezačky 83, hojdačky 209, ...)

Počet pieskovísk: 45 (z toho v „poriadku“ cca 15)

Rozmiestnenie a počty detských ihrísk v rámci mesta a volebných obvodov:

Obvod	Názov obvodu	Počet ihrísk
1	Biely potok	2
2	Černová	3
3	Hrboltová	1
5	Klačno	13
6	Polík	15
7	Centrum	6
8	Satelite	5
9	Laziny	7
10	Baničné	8
11	Roveň	17

K správe a údržbe detských ihrísk patria predovšetkým nasledovné činnosti:
pravidelne kontroly a certifikácie ihrísk

- Opravy poškodených prvkov
- údržba dopadových plôch a okolia prvkov
- pravidelný záručný a pozáručný servis jednotlivých prvkov (obnova náterov, uťahovanie spojov a pod.)
- čistenie a dezinfekcia
- výmena/doplňovanie piesku v pieskoviskách
- zabezpečovanie funkčnosti a údržba iných častí ich (osvetlenie, zeleň, mobiliár, informačné tabule a i.)

Súčasný stav veľkej časti ihrísk je žiaľ veľmi zlý. Niekoľko desiatok prvkov je značne poškodených alebo po dobe životnosti. Ich výmena je pritom veľmi finančne a často i časovo náročná. Drvivá väčšina dopadových plôch nespĺňa dnešné zákonné normy vyžadované pre bezpečnosť hrajúcich sa detí.

S výnimkou asi jednej desiatky, pieskoviská na detských ihriskách nie sú dostatočne zabezpečené proti prenikaniu nečistôt spôsobovaných najmä voľne pohybujúcimi sa zvieratami. KS spracovávajú systém pre efektívnu a cenovo dostupnú renováciu a zabezpečenie všetkých pieskovísk. Snahou KS bude (ak to finančne a personálne možnosti dovoľia) realizácia renovácie a zabezpečenia všetkých pieskovísk počas prvej polovice v roku 2026. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude potrebná dôsledná finančná analýza a pravdepodobne aj isté dofinancovanie a tiež konsolidácia/redukcia celkového počtu pieskovísk.

Podobne ako pri pieskoviskách, aj pri ostatných prvkoch a jednotlivých ihriskách, bude nevyhnutné zvážiť reálnu potrebu ich existencie a možnosti ich údržby a prevádzky. Ukazuje sa že v roku 2026 bude potrebné pristúpiť i k istej redukcii s cieľom (vzhľadom k finančným možnostiam mesta) zabezpečiť vyššiu kvalitu a servis ihrísk a ich prvkov, ktoré si mesto do budúcnosti ponechá.



Je nutné podotknúť, že mesto Ružomberok dnes nedisponuje žiadnym funkčným systémom riadenia správy ihrísk a všetky činnosti spojené so správou sú v princípe vykonávané len nevyhnutnom rozsahu a nie systémovo a komplexne.

Pre zavedenie efektívneho systému údržby je potrebné predovšetkým:

- Implementácia získaných dát o rizikách do informačný systém ideálne prepojeného aj na iné oblasti riadenia mesta,
- dofinancovanie tejto oblasti,
- kompletné prehodnotenie existencie všetkých ihrísk a prvkov v nich sa nachádzajúcich pričom bude nevyhnutné najmä:
 - Odstránenie poškodených a zastaralých (bezpečnostné normy a zákon nespĺňajúcich) prvkov,
 - opravy a renovácie prvkov ktoré si mesto praje zachovať,
 - zabezpečenie do čo najväčšej možnej miery bezpečnosti a kvality jednotlivých prvkov a ihrísk,
 - zavedenie efektívneho systému monitorovania a údržby všetkých ihrísk.

Záver:

Z uvedeného jednoznačne vyplýva že pri v dnešných finančných a personálnych možnostiach mesta a KS je absolútne nereálne zabezpečiť dnes požadovanú kvalitu a bezpečnosť všetkých ihrísk v meste. Bude preto nevyhnutné v čo najkratšej dobe pristúpiť k racionalizácii aj v tejto oblasti.

KS Budú v najbližších týždňoch iniciovať v spolupráci s vedením Miasta stretnutia s poslancami MsZ s cieľom prediskutovať možnosti v jednotlivých volebných obvodoch, pričom si plne uvedomujú potrebu dostatočnej a citlivej komunikácie tejto problematiky i s obyvateľmi mesta Ružomberok žijúcimi v jednotlivých lokalitách.

D. Dopad na rozpočet

Nemá dopad na rozpočet