

# **PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O SITUÁCIÍ POŠKODENIA MOSTA v mestskej časti PODSUCHÁ**

**MESTO Ružomberok  
Dňa 28.4.2026 k 18:00 hod.**

## **Opis aktuálnej situácie a vývoja situácie:**

Vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, klimatických zmien, teplotných rozdielov a výkyvov hladiny vodného toku Revúca najmä v čase topenia snehu, došlo k vážnemu poškodeniu mostového telesa v mestskej časti Podsuhá. Poškodený most sa stáva neprejazdným, ohrozuje zdravie a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov

## **Prehľad vykonaných opatrení:**

Po zasadnutí krízového štábu bola dňa 14.4.2025 k 13.00hod. vyhlásená mimoriadna situácia v lokalite Podsuhá. Po vyhlásení mimoriadnej situácie bolo obyvateľstvo mesta vyrozumené o ohrození dostupnými prostriedkami mesta Ružomberka.

Ďalej boli realizované záchranné práce v rozsahu: znižovania rizík ohrozenia, na záchranu života, zdravia a majetku.

## **Ďalej boli realizované zabezpečovacie práce v rozsahu:**

- monitorovanie mostného telesa a jeho okolia
- uzavretie mosta a zamedzenie jeho prístupu zo všetkých strán
- zabezpečenie priestoru celého okolia
- informovanie a varovanie obyvateľov
- zabezpečenie informovanosti mestskej polície o prijatých opatreniach
- doplniť mostný objekt značeniami
- vypracovanie statického posudku na mostový objekt a vypracovanie variant na jeho opravu

## **Opis problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu**

Bez nedostatkov.

## **Požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej situácii**

Bez požiadaviek.

## **Informácie o úrazoch ( stratách na životoch) alebo haváriách**

Havárie: žiadne, Úrazy : žiadne, Žiadne straty na životoch

Na prvotný zásah boli požití dopravné prostriedky mesta Ružomberka s jeho pracovníkmi. Zabezpečilo sa uzavretie mosta zo všetkých strán. Vykonala sa ohliadka mosta špecializovanými pracovníkmi v oblasti stavebného inžinierstva a statikmi. Poškodený most a okolie bolo označené výstražnými tabulami. Miesto navštívili odborníci v žeriavovej technike na vypracovanie projektu zabezpečenia a ukotvenia žeriavov a inej stavebnej techniky. Vyčistenie územia pracovníkmi komunálnych služieb. Ohliadka miesta statikom.

Monitorovanie územia.

Dňa 19.4.2026 bolo zistené poškodenie zabezpečenia prechodu na mostové teleso. Bolo úplne zničené drôtené pletivo spolu s výstražnými tabuľami s oboch strán. Mesto pristúpilo k uzavretiu mosta inou metódou a to nazváraním železných rohoží na konštrukciu mosta.

Mestu Ružomberok bol dodaný statický posudok a hmotnosť mostového telesa, vypracovaný statickou firmou. Hmotnosť mosta predstavuje 36t.

Dňa 28.4.2026 bola vykonaná ohliadka mosta a jeho okolia odbornými pracovníkmi t.j. p. Žihlavníkom /povodie váhu/, odbornou firmou /žeriavová technika/, poslancom MsZ p. Zubercom, L. Dvorským /stavebný odborník/ a zamestnancami mesta. Odborní pracovníci

v žeriavovej technike upozornili na nutnosť vybudovať príjazdovú cestu pre žeriav a jeho bezpečné ukotvenie pre potreby zdvihnutia mosta. Ako najvhodnejšia trasa bola určená kolmo na štátnu cestu 1/59 v bezprostrednej blízkosti mosta. Súčasťou dočasnej cesty bude odstránenie drevín /náletov/, vyštrkovanie podložia a uloženie betónových dielcov. Spoločnosť v oblasti žeriavovej techniky v najbližšej dobe dodá presný postup prác, harmonogram a rozpočet.

V Ružomberku dňa: 28.4.2026

Vypracoval: Ing. Jaroslav Maga  
referát krízového oddelenia